

F0260 - "Buitenspanningstelling van de bovenleiding 3 kV"

00:00:03	Titre : "Buitenspanningstelling van de bovenleiding 3 kV" (Mise hors tension de la caténaire). A l'arrière-plan, un agent est en train de peindre un poteau de caténaire.
00:00:12	Train de travaux pour le sablage des poteaux de caténaire, quatre ouvriers se trouvent à bord du train.
00:00:16	Un peintre escalade un poteau de caténaire au moyen de grappins afin de peindre en gris le poteau et les tirants.
00:00:31	Le chef de chantier complète un document pour demander l'autorisation de mettre la caténaire hors tension en vue des travaux de peinture.
00:00:58	Le document S 505 'Vraag tot buiten spanning stelling van de bovenleidingen' (Demande de mise hors tension des caténaires).
00:01:02	Le chef-électromécanicien prend contact avec le répartiteur ES et demande la mise hors tension. Les données nécessaires sont inscrites par les deux parties dans le carnet de communication de sécurité E 934.
00:02:00	Le répartiteur ES effectue les manipulations requises sur son ordinateur pour la mise hors tension de la section de caténaire demandée.
00:02:13	L'interrupteur T s'ouvre en faisant une grosse étincelle sur la lame auxiliaire.
00:02:14	Tableau de contrôle optique du répartiteur ES : le numéro 10 est vert, le numéro 684 s'allume.
00:02:18	Le répartiteur ES téléphone au chef-électromécanicien pour l'informer de la mise hors tension. Tous les deux inscrivent les données dans le document E 934.
00:03:11	Le chef-électromécanicien place la première perche de mise à la terre.
00:04:54	ILT n° 2807 indiquant l'emplacement des perches de mise à la terre.
00:04:58	Le chef-électromécanicien place la deuxième perche de mise à la terre, ainsi que les pétards et un drapeau rouge sur la voie.
00:05:18	Le chef-électromécanicien téléphone au répartiteur ES. Toutes les données sont consignées dans le document E 934.
00:06:18	Le chef-electromécanicien complète le document S 505 et autorise le chef de chantier à commencer les travaux.
00:06:43	Un peintre escalade un poteau de caténaire au moyen de filières et le peint en gris.
00:06:54	Le chef de chantier restitue le document S 505 au chef-électromécanicien une fois les travaux terminés.
00:07:10	Le chef-electromécanicien retire les perches de mise à la terre.
00:07:59	Le chef-électromécanicien téléphone au répartiteur ES pour remettre la caténaire sous tension. Toutes les données sont consignées dans le document E 934.
00:08:50	Le répartiteur ES remet la caténaire sous tension (manipulations sur l'ordinateur).
00:09:00	Les voyants s'éteignent à nouveau sur le tableau de contrôle optique.
00:09:03	Titre : "Overdracht van de buitenspanningstelling met opeenvolgende prestaties" (Transfert de la mise hors tension avec prestations successives)
00:09:07	Le chef-électromécanicien est relayé par un autre électromécanicien. Ils appellent

F0260 - "Buitenspanningstelling van de bovenleiding 3 kV"

	le répartiteur ES et tout est consigné dans le document E 934.
00:10:25	Titre : "Overdracht van de buitenspanningstelling met niet opeenvolgende prestaties" (Transfert de la mise hors tension avec prestations non successives)
00:10:32	A la fin de son service, le chef-électromécanicien téléphone au répartiteur ES pour lui céder la mise hors tension. Toutes les données sont consignées dans le document E 934. Le chef-électromécanicien quitte la gare.
00:11:25	Le chef-électromécanicien revient le lendemain matin et téléphone au répartiteur ES afin de lui reprendre à nouveau la mise hors tension. Toutes les données sont consignées dans le document E 934.
00:12:25	Générique : "Production : CA MI 4 Réalisation : CA Réseau Scénario : E. Dobbelaere Voix : P. Van De Vyver Acteurs : P. Della Selva J. Devolder H.Van der Weeën H. Verwee NMBS © 1998"
00:12:34	Fin