

Table des matières.

Introduction.	1.
I. Aspects légaux du problème.	2.
II. Description des opérations à effectuer sur la toiture des HLE.	3.
III. Contraintes et risques inhérents aux travaux sur toiture des HLE à l'ATD de Saint-Ghislain.	5.
IV. Solution actuellement utilisée à l'ATD Saint-Ghislain pour diminuer les risques d'accident.	9.
V. Solutions utilisées dans d'autres ateliers pour diminuer les risques de chute.	
1. Avant-propos	10.
2. Atelier traction électrique de Stockem	10.
3. Atelier traction électrique de Linkempois	15.
4. Atelier des wagons de Saint-Ghislain	18.
5. Atelier traction électrique de Schaerbeek	20.
6. Autres systèmes	22.
VI. Solution préconisée afin d'assurer un poste de travail ergonomiquement adapté aux travaux sur toiture à l'ATD de Saint-Ghislain.	
1. Pollution de l'air	23.
2. Ambiance sonore	23.
3. Ambiance lumineuse	25.
4. Dispositif permettant d'accéder et de travailler en sécurité sur les toitures d'HLE	26.
Conclusion.	33.
Bibliographie.	34.