

F0263 – "Mise hors tension de la caténaire 3 kV"

00:00:02	Titel: 'Mise hors tension de la caténaire 3 kV' met op achtergrond een geel zwaailicht op een kraan.
00:00:09	Kraan laadt grond in vrachtwagen, schildwacht staat links van het spoor.
00:00:29	Onderstopmachine plaatst dwarsliggers. Spoor mannen aan het werk.
00:00:41	Ballastreinigingsmachine (ziftmachine) aan het werk.
00:01:02	De werfleider vult een document S 505 in om toestemming te vragen om de bovenleiding buiten spanning te zetten voor de schilderwerken.
00:01:35	De elektromechanici telefoneert naar de verdeler ES en vraagt om de buitenspanningstelling van de bovenleiding. De nodige gegevens worden langs beide partijen genoteerd in telegramboek E 934.
00:02:28	Verdeler ES doet de bewerkingen om het gevraagde stuk bovenleiding buitenspanning te stellen.
00:02:52	T-schakelaar gaat open met vonk aan hulpmes.
00:02:53	Optisch controlebord van de verdeler ES: nummer 10 is groen, 684 licht op.
00:02:55	De verdeler ES telefoneert de elektromechanici om hem op de hoogte te stellen van de buitenspanningstelling. Beiden noteren de gegevens in het telegramboek E 934.
00:04:14	De elektromechanici plaatst de eerste aardingsstaak.
00:06:14	ILT nr. 2807 met aanduiding plaats van de aardingsstaken.
00:06:21	De elektromechanici plaatst de tweede aardingsstaak.
00:06:43	De elektromechanici telefoneert de verdeler ES. Alle gegevens worden genoteerd in het telegramboek in E 934.
00:08:24	De elektromechanici vult het document S 505 in en geeft de werfleider toestemming om de werken aan te vatten.
00:08:54	Schilder plaatst ladder tussen de sporen, klimt erop, schildert de rand van de luifel boven het perron en klimt weer naar beneden.
00:10:10	De werfleider geeft het document S 505 terug aan de elektromechanici nadat de werken zijn beëindigd.
00:10:36	De elektromechanici neemt de aardingsstaken terug weg.
00:12:49	De elektromechanici telefoneert de verdeler ES om bovenleiding weer onder spanning te stellen. Alle gegevens worden genoteerd in telegramboek E 934.
00:13:50	Verdeler ES doet de nodige bewerkingen om de bovenleiding terug onder spanning te stellen.
00:14:05	Op optisch controlebord gaan de lichten terug uit.
00:14:10	Versneld overzicht van al de getoonde handelingen, met erboven korte opsomming van wat uitgevoerd moet worden.
00:15:44	Titel: 'Transfer de la mise hors tension avec prestations successives'.
00:15:51	De elektromechanici draagt zijn dienst over aan andere elektromechanici. Ze bellen de verdeler ES en alles wordt genoteerd in het telegramboek E 934.
00:17:16	Titel: 'Transfer de la mise hors tension avec prestations non successives'.
00:17:22	Bij het beëindigen van zijn dienst belt de elektromechanici naar de verdeler ES om de buitenspanningstelling aan hem af te staan. Alle gegevens worden

F0263 – "Mise hors tension de la caténaire 3 kV"

	genoteerd in het telegramboek E 934. De elektromecanicien verlaat het station.
00:18:10	De chef-elektromecanicien komt de volgende ochtend opnieuw toe en telefoneert met de verdeler ES om de buitenspanningstelling opnieuw over te nemen. Alle gegevens worden genoteerd in het telegramboek E 934.
00:19:21	Aftiteling: 'Production: CA MI 4 Réalisation: CA Réseau Scénario: E. Dobbelaere Voix : A. Evrard Acteurs: P. Della Selva J. Devolder H. Van der Weeën H. Verwee SNCB © 1998'.
00:19:35	Einde