

F0260 - "Buitenspanningstelling van de bovenleiding 3 kV"

00:00:03	Titel: ' Buitenspanningstelling van de bovenleiding 3 kV' Op achtergrond is een man een bovenleidingspaal aan het schilderen.
00:00:12	Werktrein voor het zandstralen van de bovenleidingspalen, vier werkmannen staan op de trein.
00:00:16	Schilder beklimt een bovenleidingspaal met klimijzers, om de paal en de trekstangen grijs te schilderen.
00:00:31	De werfleider vult een document in om toestemming te vragen om de bovenleiding buiten spanning te zetten voor de schilderwerken.
00:00:58	Document S 505 'Vraag tot buiten spanning stelling van de bovenleidingen'.
00:01:02	De chef-elektromecanici neemt contact op met de verdeler ES en vraagt de buitenspanningstelling aan. De nodige gegevens worden langs beide partijen genoteerd in telegramboek E 934.
00:02:00	Verdeler ES doet de nodige bewerkingen op zijn computer voor het buitenspanning stellen van het gevraagde stuk bovenleiding.
00:02:13	T-schakelaar gaat open met grote vonk aan het hulpmes.
00:02:14	Optisch controlebord van de verdeler ES: nummer 10 is groen, 684 licht op.
00:02:18	De verdeler ES telefoneert de chef-elektromecanici om hem op de hoogte te stellen van de buitenspanningstelling. Beiden noteren de gegevens in het telegramboek E 934.
00:03:11	De chef-elektromecanici plaatst de eerste aardingsstaak.
00:04:54	TPO nr. 2807 met aanduiding plaats van de aardingsstaken.
00:04:58	De chef-elektromecanici plaatst de tweede aardingsstaak en klappers en een rode vlag op het spoor.
00:05:18	De chef elektromecanici telefoneert de verdeler ES. Alle gegevens worden genoteerd in het telegramboek in E 934.
00:06:18	De chef-elektromecanici vult het document S 505 in en geeft de werfleider toestemming om de werken aan te vatten.
00:06:43	De schilder beklimt een bovenleidingspaal met trekijzers en schildert hem grijs.
00:06:54	De werfleider geeft het document S 505 terug aan de chef-elektromecanici nadat de werken zijn beëindigd.
00:07:10	De chef-elektromecanici neemt de aardingsstaken terug af.
00:07:59	De chef-elektromecanici telefoneert de verdeler ES om bovenleiding weer onder spanning te stellen. Alle gegevens worden genoteerd in telegramboek E 934.
00:08:50	Verdeler ES stelt de bovenleiding terug onder spanning (handelingen op computer).
00:09:00	Op optisch controlebord gaan de lichten terug uit.
00:09:03	Titel ' Overdracht van de buitenspanningstelling met opeenvolgende prestaties '
00:09:07	De chef-elektromecanici draagt zijn dienst over aan andere elektromecanici. Ze bellen de verdeler ES en alles wordt genoteerd in het telegramboek E 934.
00:10:25	Titel 'Overdracht van de buitenspanningstelling met niet opeenvolgende prestaties'
00:10:32	Bij het beëindigen van zijn dienst belt de chef-elektromecanici naar de verdeler

F0260 - "Buitenspanningstelling van de bovenleiding 3 kV"

	ES om de buitenspanningstelling aan hem af te staan. Alle gegevens worden genoteerd in het telegramboek E 934. De chef-elektromecaniciën verlaat het station.
00:11:25	De chef-elektromecaniciën komt de volgende ochtend opnieuw toe en telefoneert met de verdeler ES om de buitenspanningstelling opnieuw over te nemen. Alle gegevens worden genoteerd in het telegramboek E 934.
00:12:25	Aftiteling: 'Productie: BE II 4 Realisatie: BE Netwerk Scenario: E. Dobbelaere Stem: P. Van De Vyver Acteurs: P. Della Selva J. Devolder H. Van der Weeën H. Verwee NMBS © 1998'
00:12:34	Einde