

**F0249 - "Cassandra 20/11/1997"**

00:00:02	Un Thalys passe sur le viaduc d'Antoing en direction de Bruxelles et s'arrête. Titre : 'Cassandra 20/11/1997'.
00:00:25	De la fumée sort du poste de conduite.
00:00:29	Deux hommes descendent du train, téléphonent et constatent le feu au bogie.
00:00:54	Un homme s'éloigne en courant, monte dans une voiture, traverse plusieurs voitures et en ressort de l'autre côté.
00:01:20	Fort dégagement de fumée.
00:01:32	Le chef de train se dirige vers sa cabine et téléphone.
00:02:20	Le deuxième homme vérifie quelque chose à l'extérieur de la voiture et revient à l'intérieur en courant pour rejoindre le chef du train.
00:02:42	Il informe le chef de train qui transmet l'information par téléphone.
00:03:03	Le deuxième homme tapote sur son GSM et marche de long en large. Un troisième homme prend note des conversations. La position du train et le nombre de voyageurs à bord sont signalés.
00:04:01	Forte dégagement de fumée à l'extérieur du train.
00:04:14	Un homme inconscient est au sol dans le poste de conduite.
00:04:24	Pompiers dans le couloir de service du viaduc d'Antoing.
00:05:21	Depuis une ouverture dans le couloir de service, les pompiers éteignent le feu sur le nez du Thalys.
00:06:01	Les pompiers et les ambulanciers montent dans le poste de conduite.
00:07:32	La victime est sortie du poste de conduite et placée sur une civière gonflable. Il reçoit les premiers soins.
00:09:45	La victime est évacuée par le couloir de service.
00:09:55	L'escalier de secours est en place.
00:10:11	La police est également sur les lieux.
00:10:37	Chef de train dans l'embrasure de la porte de l'escalier de secours.
00:11:04	Des tuyaux d'incendie dans le couloir de service.
00:11:14	Des pompiers, lance à la main, se tiennent à côté du Thalys.
00:12:00	Les voyageurs sortent du train par l'escalier de secours.
00:13:29	Ils descendent le talus de chemin de fer par un escalier et se rassemblent sur la route.
00:13:39	Un bus du TEC vient les chercher. Des camions de pompiers se trouvent sur le talus de chemin de fer.
00:13:51	La caténaire de la ligne a été mise hors tension. Il y a des drapeaux rouges entre les voies.
00:13:58	Personnel des chemins de fer devant le Thalys sur le viaduc.
00:14:09	Il fait sombre. Le personnel des chemins de fer se tient près du train. Un Thalys passe sur l'autre voie.
00:14:23	Images nocturnes du Thalys sur le viaduc.
00:14:31	Logo B. Titre : 'SNCB – NMBS © 1997'.
00:14:36	Fin.