

|          |  |
|----------|--|
| 00:00:00 | Titre : « Charleroi Atelier Traction »   |
| 00:00:02 | Vue d'ensemble des bâtiments.  |
| 00:00:18 | Vue intérieure du hall.  |
| 00:00:25 | La locomotive 2634 se trouve entre les vérins.   |
| 00:00:33 | La caisse de la locomotive 2634 est levée à l'aide des vérins.   |
| 00:00:36 | Les essieux sont placés en-dessous.  |
| 00:00:48 | Un ouvrier contrôle l'essieu.  |
| 00:00:55 | Les roues sont déplacées au moyen d'une passerelle.  |
| 00:01:10 | L'axe d'essieu est amené sur place à l'aide d'un chariot élévateur. Nous voyons également les locomotives 6224, 2243 et 2607.      |
| 00:01:24 | Un appareil hydraulique déplace l'axe d'essieu dans l'essieu.  |
| 00:01:47 | Un ouvrier effectue un contrôle visuel de l'automotrice 473 depuis un élévateur à ciseaux et remplace un filtre à air sur le toit. |
| 00:02:53 | Contrôle du pantographe.   |
| 00:03:08 | Vue intérieure du hall.  |
| 00:03:20 | Vues aériennes de l'atelier et de ses environs.  |
| 00:03:22 | Titre : « SNCB © 2000 »  |