

F1015_C12560 - "Trains et signalisation"

00:00:00	Titre : 'Trains et signalisation'
00:00:02	Un conducteur pénètre dans le poste de conduite de la locomotive électrique 2713.
00:00:13	Le conducteur prépare son véhicule pour le départ en levant le pantographe.
00:00:32	Le visiteur de matériel procède à l'essai de frein.
00:00:49	Les voyageurs montent à bord du train.
00:01:00	Le signal lumineux présente l'aspect rouge.
00:01:02	Le speaker annonce le train direct vers Ostende et le signaleur ouvre le signal.
00:01:27	Sur le quai de la gare de Bruxelles-Nord, l'accompagnateur de train actionne l'IOT (Indicateur Opérations Terminées).
00:01:41	Le conducteur démarre le train.
00:01:57	Le train quitte la gare.
00:02:03	Vue sur un complexe de voies avec de nombreux aiguillages.
00:02:15	Le train se dirige vers la pleine voie : images du conducteur dans le poste de conduite, vue sur la ligne depuis le poste de conduite, train en passage, train dans la direction opposée et différents signaux lumineux le long de la voie. Après un signal affichant l'aspect double jaune, le train ralentit sa vitesse et arrête devant le signal rouge suivant.
00:03:30	Le signaleur trace un nouvel itinéraire pour un train local.
00:04:13	Le train local (automotrice 211) franchit un signal avec l'aspect double jaune et une limitation de vitesse à 40 km/h, et entre dans la gare sur une voie de garage.
00:04:56	Le signaleur trace l'itinéraire pour le train Intercity et ouvre le signal.
00:05:00	Le train Intercity traverse à pleine vitesse la gare locale et poursuit son trajet en pleine voie. Images du conducteur dans le poste de conduite, vue sur la ligne depuis le poste de conduite, et différents signaux lumineux le long de la voie.
00:05:20	A son entrée en gare, le train franchit un signal d'entrée présentant l'aspect double jaune.
00:05:24	Le train arrive dans une gare où il s'arrête à quai. Des voyageurs attendent le train.
00:05:45	Titre : 'Fin'