

F0208_1 - Survol en hélicoptère de l'assiette LGV 1 frontière française - Antoing

00:00:01	Le tracé de la LGV 1 de la frontière française à Antoing est dessiné sur une carte géographique. (F0209)
00:00:21	Début du survol en hélicoptère de l'assiette de la LGV 1 à Maraiche. La couche d'assise est posée sur la plate-forme remblayée. Nous survolons trois ponts au-dessus de l'assiette de voie.
00:01:53	Début de l'assiette de voie surélevée. La couche d'assise est posée.
00:02:14	Passage sous voies en construction.
00:02:57	Passerelle pour le gibier à Ere.
00:03:05	Nous continuer à survoler la LGV 1.
00:04:45	Chantier de la tranchée couverte à proximité de Bruyelle.
00:05:08	Gros plan sur le viaduc d'Antoing. Le viaduc et le pont sont prêts pour la pose des voies. Nous volons autour du viaduc.
00:06:57	Nous poursuivons le survol.
00:07:20	Pont de la N52 au-dessus la LGV1.
00:07:40	Terrain de triage de la base de travaux de Saint Druon le long de la ligne 78 près d'Antoing. Nous volons autour de la base de travaux.
00:10:11	Fin. (F0209)