

F0293 - Spoorstaafreiniger

00:00:01	Een trein rijdt met hoge snelheid op een spoor dat bedekt is met afgevallen bladeren.
00:00:07	Close-up van afgevallen bladeren op de rail
00:00:43	Afgevallen bladeren op de rail maken dat de wielen van de locomotief doorslippen.
00:00:54	Rangeerlocomotief 9005 sleept een ketelwagen en de spoorstaafreiniger 310942 990 60 terwijl de sporen gereinigd worden.
00:01:24	Close-up van de twee spuitmonden waaruit water onder hoge druk op de sporen gespoten wordt.
00:01:35	De trein rijdt traag uit beeld.
00:01:49	Close-up van de wielen van de voorbijrijdende locomotief.
00:02:04	Einde.