

F0294 - onderhoud van I 11-rijtuigen

00:00:02	Kantoren van de werkplaats.
00:00:05	Binnenzicht van de werkhal. Op de verhoogde werkplaatssporen staat stuurrijtuig 474 en andere I 11-rijtuigen.
00:00:11	Onderaanzicht van stuurrijtuig 473 dat traag de verhoogde sporen oprijdt.
00:00:26	Een techniker loopt op het werkplatform langs het rijtuig en plaatst voor de deur een beveiligd toegangplatform.
00:00:41	Op de overloop opent hij een luik en voert een visuele inspectie uit.
00:00:47	Een techniker bestijgt een hoogteplatform en klapt het platform naar het dak van het rijtuig open.
00:00:53	Hij bevestigt een kabel aan zijn veiligheidsharnas, loopt het dak op en controleert de glijders van de pantograaf.
00:01:05	Een techniker laat een kleine takel neer.
00:01:11	Een techniker rijdt in de schouwput met een mobiel werkplatform langs het rijtuig. Hij richt de hoogtewerker op en opent op het dak een luik en verwijdert een filter.
00:01:34	Een techniker vervangt vanop een hoogtewerker de remmen.
00:01:54	Technikers plaatsen een mobiele toestel aan een stuk van het werkspoor.
00:02:07	Een mobiel heftoestel wordt onder het draaistel geplaatst en het rijtuig wordt opgetild.
00:02:21	Een stuk van het spoor wordt weggenomen zodat er meer ruimte is om aan het draaistel te werken.
00:02:30	Binnenzicht van de werkhal. Op de verhoogde werkplaatssporen staat stuurrijtuig 474 en andere I 11-rijtuigen.
00:02:41	Einde.