

F1146_C12548 - Aiguillage chauffé électriquement Libramont

00:00:01	Une femme, assise derrière un micro suspendu, lit le bulletin météo.
00:00:12	Vue sur les voies enneigées depuis le poste de conduite d'un train en marche.
00:00:22	Gros plan sur un conducteur de train dans son poste de conduite.
00:00:29	Vue sur les voies enneigées depuis le poste de conduite d'un train en marche.
00:00:41	Des signaleurs commandent les leviers d'un bâti de signalisation Siemens, à la suite de quoi l'aiguillage change de position.
00:00:49	Un homme se trouvant entre les voies enneigées est interviewé sur les aiguillages chauffés électriquement.
00:01:12	Vue sur les installations d'un poste de transformation.
00:01:33	Vue sur l'élément qui assure le chauffage électrique de l'aiguillage. Gros plan sur les différents éléments.
00:01:58	L'automotrice 262 arrive dans un paysage enneigé.
00:02:03	Nous circulons sur un aiguillage chauffé filmé depuis le poste de conduite d'un train en marche.
00:02:09	Un autorail série 43 (type 603) arrive dans un paysage enneigé.
00:02:15	Vue sur les voies enneigées depuis le poste de conduite d'un train en marche.
00:02:26	Fin.