

F1163_5_C12329 – Les chemins de fer dans les actualités 1941

00:00:01	1941
00:00:05	Carte du tracé de la jonction Nord-Midi.
00:00:10	Des ouvriers en train de travailler avec une pioche. Une grue à chenilles déblaie des terres près de Bruxelles-Nord.
00:00:25	Une machine à vapeur enfonce des poteaux dans le sol.
00:00:32	Des ouvriers plient et torsadent des fers à béton.
00:00:38	Le béton est versé dans une charrette depuis la bétonnière, puis les ouvriers coulent le béton dans le coffrage.
00:00:47	Vue aérienne du chantier près de la gare de Bruxelles-Nord.
00:00:56	Carte du tracé de la jonction Nord-Midi.
00:01:02	Vue aérienne du chantier et des environs de la gare de Bruxelles-Central.
00:01:13	Des ouvriers en train de travailler sur la charpente en acier de poutrelles et traverses.
00:01:16	Des ouvriers posent du goudron et un revêtement bitumeux sur le béton.
00:01:23	Vue aérienne du chantier et des environs de la gare de Bruxelles-Central.
00:01:27	Carte du tracé entre la gare de Bruxelles-Central et Bruxelles-Midi.
00:01:29	Vue sur la gare de Bruxelles-Midi et ses environs.