

F1163_5_C12329 – Spoorwegen in het nieuws 1941

00:00:01	1941
00:00:05	Kaart met het tracé van de Noord-Zuidverbinding.
00:00:10	Arbeiders aan het werk met een pikhouweel. Een rupskraan graaft bij Brussel-Noord grond af.
00:00:25	Een stoommachine heit palen in de grond.
00:00:32	Arbeiders plooien en vlechten betonijzers.
00:00:38	Beton wordt vanuit de betonmolen in een handkar gegoten waarna arbeiders het beton in de bekisting storten.
00:00:47	Luchtbeeld van de werf bij station Brussel-Noord.
00:00:56	Kaart met het tracé van de Noord-Zuidverbinding.
00:01:02	Luchtbeeld van de werf en de omgeving van het station Brussel-Centraal.
00:01:13	Arbeiders aan het werk op het stalen geraamte van steun- en dwarsbalken.
00:01:16	Arbeiders brengen teer en een bitumineuze deklaag op het beton aan.
00:01:23	Luchtbeeld van de werf en de omgeving van het station Brussel-Centraal.
00:01:27	Kaart met het tracé tussen station Brussel-Centraal en Brussel-Zuid.
00:01:29	Zicht op het station Brussel-Zuid en de omgeving.