

Indeling en nummering van de spoorstaaffouten

- 1 Fouten in de spoorstaafuiteinden
- 10 *Gehele dwarsdoorsnede*
- 100 Willekeurige breuk zonder zichtbare oorzaak: zie 200
- 11/12 *Kop van de spoorstaaf*
- 111 Dwarsscheur (zilvervlakbreuk): zie 211
 - 112 Horizontale scheur
 - 113 Verticale scheur in lengterichting
 - 121 Oppervlaktegebreken: zie 2211 - 2213
 - 122 Afschilfering van het loopvlak
 - 123 Verslagen kop
 - 124 Plaatselijke verdieping: zie 224
 - 125 Inbrandingen: zie 225
- 13 *Lijf van de spoorstaaf*
- 132 Horizontale scheuren
 - 1321 in de overgang tussen lijf en kop
 - 1322 in de overgang tussen lijf en voet
 - 133 Verticale lengtescheuren
 - 134 Abnormale corrosie: zie 234
 - 135 Breuken bij de lasboutgaten (stervormige scheuren)
 - 139 Walsdubbeling: zie 239
- 15 *Voet van de spoorstaaf*
- 153 Verticale lengtescheuren: zie 253
 - 154 Abnormale corrosie: zie 254

2	Fouten in het midden van de spoorstaaf	3	Fouten veroorzaakt door beschadigingen
20	<i>Gebele doorsnede</i>	30	<i>Gebele doorsnede</i>
	200 Willekeurige breuk zonder zichtbare oorzaak		301 Beschadigingen
21/22	<i>Kop van de spoorstaaf</i>		302 Ontoelaatbare bewerking
	211 Dwarsscheuren (zilervlakkbreuken)		303 Blijvende vervormingen
	212 Horizontale scheuren	4	Fouten bij lassen en oplassingen
	213 Verticale lengtescheuren	41	<i>Elektrische stomplas</i>
	220 Slijtage:		411 Dwarsscheuren
	2201 Korte golfslijtage		412 Horizontale scheur in het lijf
	2202 Lange golfslijtage	42	<i>Thermietlas</i>
	2203 Abnormale slijtage aan de zijanten		421 Dwarsscheuren
	2204 Abnormale slijtage van het loopvlak		4211 Dwarsscheur in de kop
	221 Oppervlaktfouten:		4212 Krimpscheur of onvolledige las
	2211 Walssplinter		4213 Dwarsscheur bij de voet
	2212 Groeven		422 Horizontale scheuren in het lijf.
	2213 Fijne lengtescheurtjes	43	<i>Vlambooglas</i>
	222 Afschilferingen:		431 Dwarsscheuren
	2221 Afschilfering van het loopvlak	44	<i>Autogene las</i>
	2222 Afschilfering van de rijkant	45	<i>Gasdrukglas</i>
	223 Verslagen kop met of zonder braam	47	<i>Oplassingen</i>
	224 Plaatselijke verdieping van het loopvlak		471 Dwarsscheur in de kop
	225 Inbrandingen:		472 Losraken of afschilfering
	2251 veroorzaakt door eenmaal inbranden	48	<i>Bijzondere lassen</i>
	2252 veroorzaakt door meermaals inbranden		481 Dwarsscheuren in de kop bij elektrische spoorstaafver-
23	<i>Lijf van de spoorstaaf</i>		bindingen
	232 Horizontale scheuren:		
	2321 in de overgang tussen lijf en kop		
	2322 in de overgang tussen lijf en voet		
	233 Verticale lengtescheuren		
	234 Abnormale corrosie		
	235 Scheuren vanuit gaten, geen lasboutgaten zijnde		
	236 Diagonale scheuren, niet bij een boring		
	239 Walsdubbeling		
25	<i>Voet van de spoorstaaf</i>		
	253 Verticale lengtescheuren		
	254 Abnormale corrosie		